

改善対策届出番号	421
改善対策開始日	平成24年 6月 11日
型式及び通称名	<p>大型特殊自動車:14型式(24車種)  SB-D2L(FD25PX)、KDN-D2L(FD25PXI)、SB-D3H(FD30PX、FD35PX)、  KDN-D3H(FD30PXI、FD35PXI)、G1K(FG15PX、FG18PX、FL15PX)、G2J(FG25PX)、  G2K(FG25PX)、EBT-G2K(FL20PXI)、G3G(FG35PX、FT30PX)、  EBT-G3G(FG30PXI、FL30PXI)、SD3(FD30PX、FD35PX、FD30PXI)、  SB-D4H(FD40P8、FD45P8)、SB-D4G(FD35P8、FD40P8)、SB-D4J(FD50P8)</p> <p>小型特殊自動車:13型式(53車種)  SA-SD1E(FD10PX、FD14PX、FD15PX、FD18PX、FD20PX)、  EDM-SD1E(FD09PXI、FD15PXI、FD18PXI)、SA-SD2E(FD20PX、FD25PX)、  EDM-SD2E(FD20PXI、FD25PXI)、SG1H(FG09PX、FG10PX、FG14PX、FG15PX、  FG18PX、FG20PX、FT15PX、FT18PX、FT20PX、FL15PX)、  EBT-SG1J(FG14PXI、FG15PXI、FG20PXI、FL15PXI、FL18PXI)、  SG2G(FG20PX、FG25PX、FT20PX、FT25PX)、  EBT-SG2H(FG20PXI、FG25PXI、FL20PXI)、SG3(FT30PX)、  SB1H(FB09PE、FB10PE、FB14PE、FB15PE、FB18PE、8FB10P、8FB14P、8FB15P)、  SB2H(FB15PE、FB20PE、FB25PE、8FB20P、8FB25P)、  SB3B(FB25PE、FB30PE、8FB25P、8FB30P)、SB3C(FB25PE)</p>
対象車の含まれる車体番号	D2L-00367 ~ D2L-00682 :15台 D2L-10072 ~ D2L-10165 :3台 D3H-00266 ~ D3H-00630 :25台 D3H-10016 ~ D3H-10153 :8台 G1K-00681 ~ G1K-01155 :6台 G2J-00337 :1台 G2K-00265 :1台 G2K-10028 :1台 G3G-00130 ~ G3G-00236 :5台 G3G-10034 ~ G3G-10060 :2台 SD1E-00056 ~ SD1E-00094 :14台 SD1E-10012 ~ SD1E-10048 :14台 SD2E-00056 ~ SD2E-00118 :48台 SD2E-10011 ~ SD2E-10036 :13台 SD3-00012 ~ SD3-10001 :5台 SG1H-00125 ~ SG1H-00237 :56台 SG1J-10011 ~ SG1J-10062 :27台 SG2G-00086 ~ SG2G-00149 :42台 SG2H-00010 ~ SG2H-10038 :16台 SG3-00012 :1台 D4H-21124 ~ D4H-21266 :25台 D4G-21136 ~ D4G-21279 :19台 D4J-21064 ~ D4J-21147 :16台 SB1H-01108 ~ SB1H-01312 :82台 SB2H-01069 ~ SB2H-01143 :31台 SB3B-01004 ~ SB3B-01017 :11台 SB3C-00031 :1台
製作出荷期間	平成19年1月9日～平成21年10月14日
対象車(車検車)の台数	488台
不具合の部位(部品名)	乗車装置(昇降グリップ)
不具合内容及び、原因	昇降グリップにおいて、取付部の強度が不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると取付部が破損するおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、昇降グリップを対策品に交換致します。
改修作業時間	約5分
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。