



リコール届出番号	3904
リコール開始日	平成28年10月21日
対象車両	大型特殊自動車：FD40PXII、FD45PXII、FD50PXII の3車種
型式	XDN-D4K、XDN-D4L の2型式
対象車の含まれる車体番号	D4K-00035～D4K-00054：3台、 D4L-00011～D4L-00060：12台
製作出荷期間	平成27年4月28日～平成28年5月13日
対象車(車検車)の台数	15台
不具合の部位(部品名)	①制動装置(ブレーキピストンシール) ②ディファレンシャル(スパイダーピン)
不具合内容及び、原因	①制動装置において、ブレーキピストンシールの選定が不適切なため、耐熱性が不足している。そのため、ブレーキの熱で当該シールが損傷してブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ブレーキ液が不足してブレーキが効かなくなるおそれがある。 ②動力伝達装置において、ディファレンシャル内のスパイダーピンの形状が不適切なため、高負荷作業時にスパイダーピンの油膜が切れることがある。そのため、当該スパイダーピンが磨耗して磨耗粉が生じ、磨耗粉がブレーキピストンとブレーキハウジング間に噛み込み、ピストンシールが損傷してブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ブレーキ液が不足してブレーキが効かなくなるおそれがある。
改善措置の内容	①、②全車両、ドライブアクスル内部のブレーキピストン、シール、ブレーキハウジングおよびディファレンシャルアッシを対策品に交換する。
改修作業時間	約9時間
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

改善箇所説明図



本リコール措置に関するお問い合わせ先

住友ナコフォークリフト株式会社
品質保証部
電話番号：0562-48-5275 (直通)
営業時間：月曜日～金曜日 (祝日、お盆、年末年始を除く)
9:00～12:00、12:45～16:45