

| | |
|--------------|---|
| リコール届出番号 | 2943 |
| リコール開始日 | 平成24年 6月 1日 |
| 型式及び通称名 | 大型特殊自動車： 8型式(8車種) D5B(FD75P3)、D2H(FD20P7)、SA-D2H(FD20P7)、SB-D3G(FD30P7)、 SA-D2K(FD25PX)、SB-D3H(FD30PX)、KDN-D2L(FD25PXI)、KDN-D3H(FD30PXI) 小型特殊自動車： 7型式(11車種) SG2F(FG25P7)、SA-SD1E(FD14PX、FD15PX)、SA-SD2E(FD20PX、FD25PX)、 SG1H(FG15PX、FT15PX、FT20PX)、EDM-SD1E(FD20PXI)、EDM-SD2E(FD20PXI)、 EBT-SG2H(FG20PXI) |
| 対象車の含まれる車体番号 | D2H-01148 ～ D2H-21108 :6台 D3G-00770 ～ D3G-20005 :2台 SG2F-00088 ～ SG2F-00093 :3台 D2K-00206 :1台 D3H-00155 ～ D3H-00609 :4台 SD1E-00041 ～ SD1E-00080 :3台 SD1E-10082 :1台 SD2E-00050 ～ SD2E-00103 :7台 SD2E-10036 ～ SD2E-10073 :7台 SG1H-00078 ～ SG1H-00205 :6台 SG2H-10022 :1台 D2L-10571 ～ D2L-10573 :2台 D5B-00246 :1台 D3H-10041 :1台 D2H-00037 ～ D2H-00838 :7台 |
| 製作出荷期間 | 平成8年6月12日～平成24年1月26日 |
| 対象車(車検車)の台数 | 52台 |
| 不具合の部位(部品名) | 排気装置(消音器一体式縦型排気管) |
| 不具合内容及び、原因 | オプション設定した消音器一体式縦型排気管の開口部が、車体の右側30° を超えて傾いているため、排気ガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、消音器一体式縦型排気管を対策品に交換致します。 |
| 改修作業時間 | 約30分 |
| お客様へのお願い | 是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、 暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。 |