



リコール届出番号	4630
リコール開始日	令和元年12月17日
対象機種(型式)	小型特殊自動車：FT15PXIII(EBT-SG1KT), FT18PXIII(EBT-SG1KT), FT20PXIII(EBT-SG1KT), FT20PXIII(EBT-SG2JT), FT25PXIII(EBT-SG2JT), FT35PXIII(SG3BT) の6車種
対象機種に含まれる車体番号	SG1K-20021 ~ SG1K-30085 : 36台 SG2J-20018 ~ SG2J-30038 : 17台 SG3B-20012 ~ SG3B-30011 : 2台
製作出荷期間	平成30年4月23日～令和元年10月24日
対象車両の台数	55台
不具合の部位(部品名)	燃料装置(LPGストップバルブ)
不具合内容及び、原因	液化石油ガス(LPG)を燃料とするフォークリフトにおいて、LPGストップバルブのパッキンの形状が不適切なため、ガス容器を脱着する際に当該バルブよりパッキンが脱落することがある。そのため、当該バルブの密閉性が損なわれ、燃料が漏れるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、LPGストップバルブを対策品に交換します。
改修作業時間	約10分
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

改善箇所説明図



基準不適合箇所



は交換する部品を示す

本リコール措置に関するお問い合わせ先

住友ナコ フォークリフト株式会社
品質保証部
電話番号：0562-48-5275 (直通)
営業時間：月曜日～金曜日 (祝日、お盆、年末年始を除く)
9:00～12:00、12:45～16:45