

リコール届出番号	2727
リコール開始日	平成23年 3月29日
対象車両	大型特殊自動車:FG14PX の1車種 小型特殊自動車:FG09PX,FG10PX,FG14PX,FG15PX,FG18PX,FG20PX,FT15PX,FT18PX,FT20PX,FL15PX,FD09PX,FD10PX,FD14PX,FD15PX,FD18PX,FD20PX,FD09PXI,FD15PXI,FD18PXI,FD20PXI,FG09PXI,FG14PXI,FG15PXI,FG18PXI,FG20PXI,FL15PXI,FL18PXI,FL20PXI の28車種です。
型式	G1K、SG1H、SG1HL、SD1E、EDM-SD1E、EBT-SG1J、EBT-SG1JL の7型式
対象車の含まれる車体番号	G1K-00114 : 1台 SG1H-00034 ~ SG1H-00237 : 84台 SG1H-00151 ~ SG1H-00217 : 3台 SD1E-00034 ~ SD1E-00094 : 22台 SD1E-10012 ~ SD1E-10061 : 23台 SG1J-10011 ~ SG1J-10094 : 32台 SG1J-10017 ~ SG1J-10092 : 17台
製作出荷期間	平成18年1月30日～平成22年8月31日
対象車(車検車)の台数	182台
不具合の部位(部品名)	走行装置(前車軸のハブ)
不具合内容及び、原因	前車軸のハブにおいて、ブレーキドラム部の強度が不足しているため、当該部位が破損するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが利かなくなるおそれがあります。なお、ブレーキドラム部が破損となった場合でもハブは車軸に大型ナットで固定されており、ハブ自体の脱落はありません。
改善措置の内容	全車両、ハブを対策品に交換するとともにベアリング、シール及びバブボルトを新品に交換致します。
改修作業時間	約1時間
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

#### 本改善措置に対するお問い合わせ先

住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社  
品質保証部  
電話番号 : 0562 - 48 - 5275 (直通)  
営業時間 : 月曜日～金曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)  
9:00～12:00、12:45～16:45