


| | | |
|--------------|---|---|
| 改善措置の種類 | 特定特殊自動車改善措置 (サービスキャンペーン対象車両を含む) | サービスキャンペーン(車検取得車若しくは、車検仕様車) (台数は、特定特殊自動車改善措置に含まれる) |
| 対象車両 | 特定特殊自動車 : 下記4車種 | 大型特殊自動車 : 下記2車種 |
| 機種名 | 22FD35PXIII 22FD40PXIII 21FD45PXIII 21FD50PXIII | 22FD40PXIII 21FD50PXIII |
| 型式 | YDN-D4N、YDN-D4P の2型式 | YDN-D4N、YDN-D4P の2型式 |
| 対象車の含まれる車体番号 | D4N-00011 ~ D4N-00085 : 69台 D4P-00011 ~ D4P-00079 : 65台 合計 : 141台 | D4N-00024 ~ D4N-00047 : (3台) D4P-00055 ~ D4P-00071 : (4台) 合計 : (7台) |
| 製作出荷期間 | 平成29年5月11日~平成30年10月16日 | 平成29年9月22日~平成30年8月29日 |
| 不具合の部位(部品名) | 基準適合表示ラベル | |
| 不具合内容および原因 | 車両に貼り付け表示する、基準適合表示ラベルに於いて、“2014年基準”を貼り付けずべきところ、“2011年基準”ラベルを貼り付けた出荷した。 | |
| 改善措置の開始日 | 平成30年11月5日 | |
| 改善措置の内容 | 全車両、基準適合表示ラベルを適正な、“2014年基準”のラベルに変更する。 | |
| 改修作業時間 | 約15分ほど | |
| お客様へのお願い | 是正措置の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。 | |

改善箇所説明図

不適合箇所



不適合内容

車両に貼り付け表示する、基準適合表示ラベルに於いて、“2014年基準”を貼り付けずべきところ、“2011年基準”を貼り付けた出荷した。

改善内容

基準適合表示ラベルを適正な、“2014年基準”に貼り換える。

本改善措置に関するお問合せ先

住友ナコフォークリフト株式会社
品質保証部

電話番号 : 0562-48-5275 (直通)
営業時間 : 月曜日~金曜日 (祝日、お盆、年末年始を除く)
9:00~12:00、12:45~16:45